



DIRECCION NACIONAL
DE AERONAVEGABILIDAD

REPUBLICA ARGENTINA

DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD

DIRECCION DE CERTIFICACION
AERONAUTICA CORDOBA.

Avda. Fuerza Aérea Km. 5½
5103 - Córdoba - Rep. Argentina.

D.A. N° 98-02-03
Enmienda: 39/02-011

Fecha: 27-Febrero-1998.

LA SIGUIENTE DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD (D.A.), DESARROLLADA Y EMITIDA POR LA DIRECCION DE CERTIFICACION AERONAUTICA CORDOBA DE LA DIRECCION NACIONAL DE AERONAVEGABILIDAD, DE ACUERDO A LAS PREVISIONES DE LA LEY N° 17.285, CODIGO AERONAUTICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL EL 23 DE MAYO DE 1967 CON LAS REFORMAS POSTERIORMENTE AGREGADAS Y EL REGLAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD DNAR PARTE 39, ES APLICABLE A TODAS LAS AERONAVES DE IGUAL MARCA Y MODELO, MATRICULADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES U OPERADAS EN SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO POR EXPLOTADORES NACIONALES. NINGUNA PERSONA PUEDE OPERAR UNA AERONAVE A LA CUAL LE ES APLICADA UNA D.A. EXCEPTO DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE ESA DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD.

Esta Directiva de Aeronavegabilidad simplificada pone en conocimiento a los usuarios, propietarios y a toda persona interesada del cumplimiento de la Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia N° 25-98-02-07 emitida por Civil Aviation Administration de Israel el 23 de Febrero de 1998 para las aeronaves IAI, Modelos 1125 Astra y Astra SPX, todas las series.

Emergency Airworthiness Directive A.D. N° 25-98-02-07 - IAI.

This Airworthiness Directive, issued by the Civil Aviation Administration in accordance with the Israeli Aviation Regulations, applies to an aircraft for which our records list you as the registered owner. It affects aviation safety and requires your immediate attention. No person may operate an aircraft to which an Airworthiness Directive applies, except in accordance with that Directive.

APPLIES TO: Israel Aircraft Industries Ltd. (IAI), Models 1125 Astra and Astra SPX, all Serial numbers, certificated in any category.

SUBJECT: Baggage Compartment Heating Blankets Disconnection..

REASON: To preven overheating of the blankets and possible subsequent fire in the baggage compartment.

ACTION: Disable the Baggage Compartment Heating Blankets System as follows:

1. Gain access to the left and right DC Contactor Boxes in the Aft Equipment Bay.
2. Pull out circuit breakers 16H, 18H, located on the RH Contactor Box and 17H, 19H, located on the LH Contactor Box. Secure the opened circuit breakers by Circuit Breaker Safety Clips or Cable Ties and tag each circuit breaker as "Disabled per AD 25-98-02-07".
3. Install placard "INOP" on the BAGGAGE COMPARTMENT HEAT switch.

COMPLIANCE: Before next flight.

EFFECTIVE DATE: 23 February 1998.

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Mr. N. Kletshevsky, Engineering and Manufacturing Branch, P.O. Box 8, Ben-Gurion Airport, Israel, Tel. 972-3-9773758, Fax. 972-3-9721636.


FECHA DE EFECTIVIDAD.

La presente Directiva de Aeronavegabilidad se hace efectiva el día 27 de Febrero de 1998 antes de iniciar el próximo vuelo.

INFORMACION ADICIONAL.

Para mayor información, contacte al:

Ing. Danilo R. Wenk
Director de Certificación Aeronáutica Córdoba
Avda. Fuerza Aérea Argentina Km. 5½
5103 - Córdoba
República Argentina.
Tel. (051) 656335
Fax. (051) 654157.


ING. DANILO RODOLFO WENK
DIRECTOR DE CERTIFICACION AERONAUTICA
CORDOBA